

MODÈLES

(Amérique du Nord et Europe)

- Couvercle Evolution
- Couvercle Oasis

BUT DE LA PROCÉDURE DE RÉPARATION

Cette procédure de réparation devrait être effectuée si l'interrupteur à clé doit être remplacé sur le couvercle de spa Evolution ou Oasis.

PRÉPARATION

- Rassembler les outils nécessaires, tel qu'indiqué dans le tableau ci-contre.
- S'assurer que l'ensemble de pièces est complet et que les pièces n'ont pas été endommagées pendant le transport. Contacter un représentant local si des pièces doivent être remplacées.

OUTILS REQUIS

Tournevis à lame plate	Tournevis à pointe cruciforme
------------------------	-------------------------------

ENSEMBLE DE PIÈCES N° 192874 ou 244783 (AMÉRIQUE DU NORD) N° 203105 (EUROPE)

1 x Interrupteur à clé	1 x Capuchon en caoutchouc
1 x Harnais	2 x Clé

⚠ MISE EN GARDE

Ne pas utiliser d'outils électriques car certaines pièces sont fragiles et peuvent se briser lorsque soumises à une pression trop importante.

⚠ AVERTISSEMENT

Cette procédure doit être effectuée par un installateur certifié Covana.

PROCÉDURE ÉTAPE PAR ÉTAPE

A-RETRAIT DEL'INTERRUPTEUR À CLÉ DÉFECTUEUX

⚠ AVERTISSEMENT

Couper l'alimentation du disjoncteur.

- 1) Retirer les quatre vis qui retiennent le couvercle de l'opérateur en place. Soulever le couvercle et le mettre de côté.




IMAGE 1

2) **Modèle Nord Américain:**

Débrancher les fils noir, blanc et vert (voir image 2-A).

Noter où les fils sont connectés pour faciliter leur reconnexion ultérieure.




IMAGE 2-A

Modèle Européen:

Débrancher les fils bleu, vert-jaune, et brun (voir image 2-B).

Noter où les fils sont connectés pour faciliter leur reconnexion ultérieure.




IMAGE 2-B

3) **Tous les modèles:**

Desserrer les deux vis du connecteur à selle métallique.



IMAGE 3

- 4) Tirer le câble noir hors de l'opérateur.




IMAGE 4

⚠ AVERTISSEMENT

Ne pas débrancher aucun autre fil.

- 5) Retirer le couvercle de l'interrupteur à clé défectueux en dévissant les deux vis à l'aide d'un tournevis à pointe cruciforme.



IMAGE 5

- 6) Retirer les vis (deux ou quatre selon le modèle) à l'arrière du boîtier de l'interrupteur à clé défectueux pour le retirer de son emplacement de montage permanent.

Se défaire de l'interrupteur à clé défectueux.



IMAGE 6

B- INSTALLATION DU NOUVEL INTERRUPTEUR À CLÉ

- 1) Insérer le câble du nouvel interrupteur à clé dans l'opérateur en veillant à le faire passer par le connecteur à selle métallique.
- 2) Serrer les deux vis du connecteur à selle métallique (voir image 3).
- 3) Brancher les fils tel qu'illustré dans l'image 2-A ou 2-B.
- 4) Retirer le couvercle du nouvel interrupteur à clé en dévissant les deux vis à l'aide d'un tournevis à pointe cruciforme (voir image 5).

⚠ AVERTISSEMENT

S'assurer que les fils sont bien connectés dans l'interrupteur à clé.

- 5) Fixer le boîtier de l'interrupteur à clé à son emplacement permanent à l'aide des vis précédemment retirées (deux ou quatre selon le modèle) (voir image 6).

⚠ DANGER

L'interrupteur à clé doit être installé en permanence et se situer à une distance de 1,5 m du spa et à 1,5 m au-dessus du plancher de la terrasse ou du niveau du sol. Cela permet à l'utilisateur d'avoir une vue claire du couvercle pendant qu'il le fait fonctionner. De plus, le terminal de l'interrupteur à clé doit être placé dans un endroit à l'abri des chutes d'eau ou des débris pouvant tomber dessus.

Ne pas installer de façon appropriée l'interrupteur à clé selon les présentes consignes pourrait entraîner des blessures, voire même la mort.

- 6) Replacer le couvercle de l'interrupteur à clé et le fixer en place à l'aide des deux vis cruciformes en s'assurant de ne pas coincer les fils en-dessous.
- 7) Replacer le couvercle de l'opérateur et le fixer en place à l'aide des vis précédemment retirées (voir image 1).
- 8) Remettre l'appareil sous tension et la clé dans l'interrupteur à clé. Faire fonctionner le couvercle du spa normalement pour voir si tout est correct. S'il y a un problème avec le couvercle, voir la section dépannage du manuel du propriétaire ou contacter Covana pour le service d'assistance technique.
- 9) Réinstaller le capuchon de caoutchouc sur l'interrupteur à clé.